




- RECONSTRUCCIÓN DE ESPEJOS DE AGUA**
- Segmento de Agua Llegando a Piles - Diembre 15 de 2010
 - Construcción de Dique por la Comunidad 2010 - 2011
 - Explosión de Dique Diciembre 11 de 2010
 - Temporada Invernal 2010 -2011
 - Ruptura del Dique Río Cauca - Junio 15 de 2021

MUNICIPIO DE PALMIRA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

OBSERVATORIO SISMOLÓGICO Y GEOFÍSICO
DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
UNIVERSIDAD DEL VALLE

CONVENIO MP-968-2021

HIS-4: MAPA DE ESPEJOS DE AGUA EN EL
CORREGIMIENTO DE LA DOLORES
Escala de Trabajo 1:25.000



- CONVENCIONES**
- TRANSPORTE**
- Via Férrea
 - Vías Carreteables
 - Vías Principales
 - Vías Proyectadas
 - Vías Transitables
- HIDROGRAFÍA**
- Drenajes
- LÍMITES**
- Corregimiento
 - Centros Poblados



FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Cartografía básica Escala 1:25.000
IGAC 2020
CVC 2020
POT 2014

PÁRAMETROS CARTOGRÁFICOS

Sistema de referencia: MAGNA Colombia Oeste
Proyección: Gauss - Kruger
Latitud origen: 4° 35'46'' .32 Norte
Longitud origen: 77° 04'39'' .03 Oeste
Falso norte: 1.000.000 m.
Falso este: 1.000.000 m.

2,250 1,125 0 2,250 Metros

Fecha de Elaboración
Agosto de 2022