




RECONSTRUCCIÓN DE ESPEJOS DE AGUA

- ★ Inundación Palmaseca Junio 15 de 2021
- ▨ Inundación Río Guachal Junio 15 de 2021
- Ruptura del Dique Río Guachal Junio 15 de 2021



MUNICIPIO DE PALMIRA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

OBSERVATORIO SISMOLÓGICO Y GEOFÍSICO
DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
UNIVERSIDAD DEL VALLE

CONVENIO MP-968-2021

HIS-5: MAPA DE ESPEJOS DE AGUA EN EL
CORREGIMIENTOS DE PALMASECA
Escala de Trabajo 1:25.000



CONVENCIONES

TRANSPORTE

- Vía Férrea
- Vías Carreteables
- Vías Principales
- Vías Proyectadas
- Vías Transitables


HIDROGRAFÍA

- Drenajes

LÍMITES

- Corregimiento
- Centros Poblados
- Zona Urbana

MAPA DE LOCALIZACIÓN



FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Cartografía básica Escala 1:25.000
IGAC 2020
CVC 2020
POT 2014

PÁRAMETROS CARTOGRÁFICOS

Sistema de referencia: MAGNA Colombia Oeste
Proyección: Gauss - Kruger
Latitud origen: 4° 35'46" .32 Norte
Longitud origen: 77° 04'39" .03 Oeste
Falso norte: 1.000.000 m.
Falso este: 1.000.000 m.



Fecha de Elaboración
Agosto de 2022