

RECONSTRUCCIÓN DE ESPEJOS DE AGUA

- ★ Inundación La Herradura - Junio 15 de 2021
- Compuerta sobre el Zanjón Mirriñao - Junio 15 de 2021
- ▨ Inundación por el Zanjón Mirriñao - Junio 15 de 2021

MUNICIPIO DE PALMIRA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES



OBSERVATORIO SISMOLÓGICO Y GEOFÍSICO
 DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
 UNIVERSIDAD DEL VALLE



CONVENIO MP-968-2021

HIS-6: MAPA DE ESPEJOS DE AGUA EN EL
 CORREGIMIENTOS DE LA HERRADURA
 Escala de Trabajo 1:25.000

CONVENCIONES

TRANSPORTE

- Via Férrea
- Vías Carreteables
- Vías Principales
- Vías Proyectadas
- Vías Transitables


LÍMITES

- ▭ Corregimiento
- ▭ Centros Poblados
- ▭ Zona Urbana

HIDROGRAFÍA

- Drenajes

MAPA DE LOCALIZACIÓN



FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Cartografía básica Escala 1:25.000
 IGAC 2020
 CVC 2020
 POT 2014

PÁRAMETROS CARTOGRÁFICOS

Sistema de referencia: MAGNA Colombia Oeste
 Proyección: Gauss - Kruger
 Latitud origen: 4° 35'46".32 Norte
 Longitud origen: 77° 04'39".03 Oeste
 Falso norte: 1.000.000 m.
 Falso este: 1.000.000 m.



Fecha de Elaboración
 Agosto de 2022