

RECONSTRUCCIÓN DE ESPEJOS DE AGUA

- Inudación por Río Bolo - Junio 15 de 2021
- Inudación por Río Bolo - Diciembre 01 de 2016
- Ruptura dique - Río Bolo - Junio 15 de 2021
- Dirección del Agua por el Río Bolo

MUNICIPIO DE PALMIRA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES



OBSERVATORIO SISMOLÓGICO Y GEOFÍSICO
 DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
 UNIVERSIDAD DEL VALLE

CONVENIO MP-968-2021

HIS-8: MAPA DE ESPEJOS DE AGUA EN EL
 CORREGIMIENTO DE BOLO ALIZAL
 Escala de Trabajo 1:25.000



CONVENCIONES

TRANSPORTE

- Via Férrea
- Vías Carreteables
- Vías Principales
- Vías Proyectadas
- Vías Transitables


HIDROGRAFÍA

- Drenajes

LÍMITES

- Corregimiento
- Centros Poblados
- Zona Urbana

MAPA DE LOCALIZACIÓN



FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Cartografía básica Escala 1:25.000
 IGAC 2020
 CVC 2020
 POT 2014

PÁRAMETROS CARTOGRÁFICOS

Sistema de referencia: MAGNA Colombia Oeste
 Proyección: Gauss - Kruger
 Latitud origen: 4° 35'46".32 Norte
 Longitud origen: 77° 04'39".03 Oeste
 Falso norte: 1.000.000 m.
 Falso este: 1.000.000 m.



Fecha de Elaboración
 Agosto de 2022