

**MUNICIPIO PALMIRA**

OBSERVATORIO SISMOLÓGICO Y GEOFÍSICO  
DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO  
UNIVERSIDAD DEL VALLE



CONVENIO MP968 DE 2021



MAPA DE ESPEJOS DE AGUA  
EN EL CORREGIMIENTOS DE  
CAUCASECO  
EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA


**CONVENCIONES**

- Vías**
- Via Férrea
  - Vías Carreteables
  - Vías Principales
  - Vías Proyectadas
  - Vías Transitables
- Ríos**
- Drenajes

- Perímetros**
- Corregimiento de Caucaseco
  - Centros Poblados

- Reconstrucción Espejos de Agua**
- ▨ Inundación Caucaseco, km 5 - 2011
  - ▲ Ruptura del Dique Río Cauca - 15/06/2021

**MAPA DE LOCALIZACIÓN**



**FUENTE DE INFORMACIÓN**  
Cartografía básica:  
IGAC - CVC - POT 2014

Sistema de referencia: MAGNA Colombia Oeste  
Proyección: Gauss - Kruger  
Latitud origen: 4° 35'46".32 Norte  
Longitud origen: 77° 04'39".03 Oeste  
Falso norte: 1.000.000 m.  
Falso este: 1.000.000 m.

Esc 1:63000

