




MUNICIPIO DE PALMIRA
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

OBSERVATORIO SISMOLÓGICO Y GEOFÍSICO
DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO

UNIVERSIDAD DEL VALLE

CONVENIO MP968 DE 2021

HIS-4: MAPA DE ESPEJOS DE AGUA DE INUNDACIÓN
Y RECONSTRUCCIÓN POR AVENIDAS TORRENCIALES
EN EL CENTRO POBLADO TIENDA NUEVA
MUNICIPIO DE PALMIRA



CONVENCIONES

HIDROGRAFÍA

— Drenajes

LÍMITES

□ Centro Poblado

□ Límite Corregimientos

— Vías

Avenidas Torrenciales

■ Afectaciones por avenida
torrencial marzo 2022

■ Avenida Torrencial 1986

■ Avenida Torrencial 2018


▨ Socavación lateral

— Acequia NN

■ Inundación por la acequia NN

■ Gavión

MAPA DE LOCALIZACIÓN




FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Cartografía básica: Escala 1:25.000
IGAC 2020
CVC 1950- 2011
Secretaría Planeación - Palmira

PÁRAMETROS CARTOGRÁFICOS

Sistema de referencia: MAGNA Colombia Oeste
Proyección: Gauss - Kruger
Latitud origen: 4° 35'46'' .32 Norte
Longitud origen: 77° 04'39'' .03 Oeste
Falso norte: 1.000.000 m.
Falso este: 1.000.000 m.



Fecha de Elaboración
Agosto de 2022

Escala de Trabajo 1:2.000